

**Fehler**

Inconsistent data in call of mbu-get-allowance  
 inner-radius= -26.999999999999999  
 outer-radius= 3.0000000000000107  
 bend-angle= -0.52359877559830659  
 thickness= 30.0

OK

**Einzugswert, Kegel**  
 K-Faktor 0.5

**Scharfe Biegungen**  
 Radius 0.4

212 | Alles | Nicht aktiv | mm | Grad | g | KeinGitter

Posteingang - Micros...

**Fehler**

Folgende Warnungen wurden beim Generieren der Abwicklung ausgegeben :  
 Bitte prüfen Sie die roten Elemente in der Abwicklung  
 - Dicke entspricht nicht dem Material des Teils

OK

**Einzugswert, Zylinder**  
 FertigStätt  
 K-Faktor

**Einzugswert, Kegel**  
 K-Faktor 0.5

**Scharfe Biegungen**  
 Radius 0.4

212 | Alles | Nicht aktiv | mm | Grad | g | KeinGitter

Posteingang - Micros... Dokument8 - Microsof...