


Verbesserungen der CreoElements/DirectModeling Performance/Probleme Win10/Win11


01. Im Starticon die Vollbildoptimierung deaktivieren, verhindert nachweislich bei manchen PC richtige Bugs im Creo. Dieser Haken ist Schuld, wenn sich Bundle-Dateien auf einem PC nicht mehr öffnen lassen, auf einem anderen aber schon, Problem tritt aber nur bei wenigen vereinzelt PC auf, Grundsätzliches abschalten bringt keine Nachteile.




02. Netzwerkkartentreiber Energiesparfunktionen ausschalten kein deaktivieren des Adapters erlauben. Vermutlich eine Ursache für das Einfrieren von Annotation beim aktualisieren großer Zeichnungen.




03. Energiesparplan, PC auf **Höchstleistung** stellen. **Ultimative Leistung** ist unwesentlich schneller, bringt aber andere neue Probleme.




04. Erweiterte Energieeinstellungen ändern auswählen



A. **Festplatte ausschalten nach** auf 0 stellen, damit sie immer an bleibt.



B. **Hybriden Standbymodus zulassen** ausschalten



C. **Prozessorenergieverwaltung** auf 100%

