




1. Linear austragen, um Halbkreis zu erzeugen




2. Schnitt linear austragen




3. Schnitt linear austragen



4. (Kreismuster 15°, 6Stck) Vorschau



5. und das ist das Ergebnis:



Scheinbar werden die Schritte 3 und 4 beim rotieren ignoriert...
Oder ich muss einfach noch viel lernen...
