

## Performance Zeichnung1

Vorgang			Rechner 1	Rechner2	Rechner3
Zeichnung reduziert laden :			00:14	00:40	00:42
Reduziert auf Vollständig stellen :			01:00	02:10	02:15
Zeichnung direkt vollständig laden :			01:03	01:38	01:54
Abgelöste Zeichnung laden :			00:02	00:05	00:10
Modell nachladen :			01:00	01:27	01:20
Abgelöste Zeichnung direkt mit Modell laden :			00:25	01:22	01:00

## Dokumentenstatistik :

**Zeichnungsstatistik** ✕

Gesamtanzahl der Zeichenblätter: 5

Gesamtanzahl der Zeichenansichten: 12

Schnittansichten: 0

Ausbruchsansichten: 0

Detailansichten: 2

Bildausschnitte: 0

Teilansichten: 0

Alternativpositions-Ansichten: 0

Ansichten in hoher Qualität: 9

Ansichten in Entwurfsqualität: 3

Verdeckte Ansichten: 2

Beschriftungen:

80 Bezugshinweise	0 Schweißnähte	
107 Bemaßungen	0 Gewinde	
0 Bezüge	0 Bezugsstellen	
14 Fixpunktsymbol	0 Tabellen	
0 Schweißnähtensymbole	77 Mittelkreuze	
52 Blöcke	150 Mittellinien	
0 Form- und Lagetoleranzen	0 Symbole	
	Oberflächenbeschaffenheit	

Anmerkung: Zu "Bezugshinweisen" zählen Bezugshinweise, Stücklistensymbole und geschichtete Stücklistensymbole

**Baugruppenstatistik** ✕

Gesamtzahl der Komponenten: 1927

Teile: 1723

Einzel vorkommende Teile: 225

Eindeutige Teildokumente: 217

Unterbaugruppen: 204

Einzel vorkommende Unterbaugruppen: 46

Einzel vorkommende Unterbaugruppendokumente: 42

Vollständige Komponenten: 1907

Unterdrückte Komponenten: 20

Komponenten in reduzierter Darstellung: 0

Anzahl der obersten Verknüpfungen: 16

Anzahl der obersten Komponenten: 5

Anzahl der Körper: 1707

Maximaltiefe: 7

Anmerkung: Komponenten unterdrückter Unterbaugruppen sind von dieser Statistik ausgeschlossen.

## Performance Zeichnung 2

Vorgang	Rechner 1	Rechner2	Rechner3
Zeichnung reduziert laden :	01:04	04:06	04:42
Reduziert auf Vollständig stellen :	08:35	11:00	12:34
Zeichnung direkt vollständig laden :	04:30	04:58	05:44
Abgelöste Zeichnung laden :	00:20	00:23	00:24
Modell nachladen :	04:11	04:13	04:48
Abgelöste Zeichnung direkt mit Modell laden :	04:19	04:34	05:22

## Dokumentenstatistik :

Zeichnungsstatistik	
Gesamtanzahl der Zeichenblätter:	14
Gesamtanzahl der Zeichenansichten:	41
Schnittansichten:	3
Ausbruchsansichten:	0
Detailansichten:	15
Bildausschnitte:	7
Teilansichten:	0
Alternativpositions-Ansichten:	0
Ansichten in hoher Qualität:	41
Ansichten in Entwurfsqualität:	0
Verdeckte Ansichten:	8
Beschriftungen:	
18 Bezugshinweise	0 Schweißnähte
0 Bemaßungen	0 Gewinde
0 Bezüge	0 Bezugsstellen
0 Fixpunktsymbol	0 Tabellen
0 Schweißnähtsymbole	0 Mittelkreuze
0 Blöcke	0 Mittellinien
0 Form- und Lagetoleranzen	0 Symbole
	Oberflächenbeschaffenheit
Anmerkung: Zu "Bezugshinweisen" zählen Bezugshinweise, Stücklistensymbole und geschichtete Stücklistensymbole	
OK	

Baugruppenstatistik	
Gesamtzahl der Komponenten:	12840
Teile:	11409
Einzel vorkommende Teile:	76
Eindeutige Teildokumente:	71
Unterbaugruppen:	1431
Einzel vorkommende Unterbaugruppen:	23
Einzel vorkommende Unterbaugruppendokumente:	17
Vollständige Komponenten:	354
Unterdrückte Komponenten:	2452
Komponenten in reduzierter Darstellung:	10034
Anzahl der obersten Verknüpfungen:	46
Anzahl der obersten Komponenten:	168
Anzahl der Körper:	12215
Maximaltiefe:	7
Anmerkung: Komponenten unterdrückter Unterbaugruppen sind von dieser Statistik ausgeschlossen.	
OK	

### Performance Zeichnung 3

Vorgang	Rechner 1	Rechner2	Rechner3
Zeichnung reduziert laden :	00:20	00:29	00:30
Reduziert auf Vollständig stellen :	02:10	02:13	02:28
Zeichnung direkt vollständig laden :	00:30	00:51	01:12
Abgelöste Zeichnung laden :	00:10	00:10	00:09
Modell nachladen :	00:55	00:58	01:07
Abgelöste Zeichnung direkt mit Modell laden :	00:35	00:37	01:01

### Dokumentenstatistik :

Zeichnungsstatistik	
Gesamtanzahl der Zeichenblätter:	1
Gesamtanzahl der Zeichenansichten:	6
Schnittansichten:	2
Ausbruchsansichten:	0
Detailansichten:	1
Bildausschnitte:	1
Teilsichten:	0
Alternativpositions-Ansichten:	0
Ansichten in hoher Qualität:	6
Ansichten in Entwurfsqualität:	0
Verdeckte Ansichten:	0
Beschriftungen:	
25 Bezugshinweise	0 Schweißnähte
48 Bemaßungen	0 Gewinde
0 Bezüge	0 Bezugsstellen
0 Fixpunktsymbol	0 Tabellen
0 Schweißnahtsymbole	3 Mittelkreuze
4 Blöcke	21 Mittellinien
0 Form- und Lagetoleranzen	0 Symbole
	Oberflächenbeschaffenheit
Anmerkung: Zu "Bezugshinweisen" zählen Bezugshinweise, Stücklistensymbole und geschichtete Stücklistensymbole	
OK	

Baugruppenstatistik	
Gesamtzahl der Komponenten:	2620
Teile:	2247
Einzel vorkommende Teile:	162
Eindeutige Teildokumente:	158
Unterbaugruppen:	373
Einzel vorkommende Unterbaugruppen:	50
Einzel vorkommende Unterbaugruppendokumente:	47
Vollständige Komponenten:	1650
Unterdrückte Komponenten:	970
Komponenten in reduzierter Darstellung:	0
Anzahl der obersten Verknüpfungen:	24
Anzahl der obersten Komponenten:	9
Anzahl der Körper:	1471
Maximaltiefe:	9
Anmerkung: Komponenten unterdrückter Unterbaugruppen sind von dieser Statistik ausgeschlossen.	
OK	