

	Name Eigenschaften	Wert Eigenschaften
Allgemein ▼	Horizontale Führungslinienlänge für Linie	0.00
Änderungsindex ▼	Linie hat horizontale Verlängerung	☐
Anschlüsse ▼	Linie unter Einzelteilrahmen anzeigen (Beschr.)	☐
Auflösen in Volumenkörper ▼	Nachfolgende Nullen in Höhenkoten	☒
Beton ▼	Namen-Nummerierungs-Typ für Beschriftungsansichten	Große Buchstaben ▼
Blech ▼	Platzierung der Bruchstriche	Mitte ▼
Gitterroste ▼	Präfix der Höhenkoten	-
Holz ▼	Skalierfaktor für Bruchstriche	1
Kollisionskontrolle ▼	Skalierfaktor für Stücklisten auf Zeichnungen	0.25
Layerbelegung ▼	Spalt im Schnittnamen immer füllen	☐
Nordpfeil ▼	Standarddurchmesser für Löcher	20.00
Positionierung ▼	Suffix der Höhenkoten.	-
Raster ▼	Symbol für kombinierte Objektbeschriftungen	"x "
Stückliste/NC ▼	Symbole der Schweißnähte in Inch anzeigen	☐
System ▼	Symbolhöhe der Höhenkoten	5.00
Träger ▼	Trägerposition in der Draufsicht	[%Alignment]
Verbindungsmittel ▼	Trennzeichen zwischen Fuß und Zoll	☒
Voreingestellte Profile ▼	Trennzeichen zwischen Hauptteilnummer und Einzelteilnummer	-
Zeichnung-Allgemein ▼	Variablen, welche immer vom Modell kommen	%PosNum%SinglePartPosNum%MainPartPosNum%Assembly%Position%ProfName%Name
Zeichnung-Bemaßung ▼	Verdeckte Objekte beschriften	☒
Zeichnung-Beschriftung ▲	Wie sollen Detailschnitte bezeichnet werden	Große Buchstaben ▼
Zeichnung-Darstellung ▼	Winkelschritte für nachträgliche Beschriftung	15
	Zeilenabstand Beschriftung	0.4
	Zollzeichen anzeigen	☐
	Zuordnungsposition für Linie	Underline ▼