


VX 2009 „Funktionstasten“



<i>Taste</i>	<i>Befehl</i>	<i>Durchführung</i>
F1	Interaktive Hilfe	
F2	Bauteil drehen / verschieben	
F3	Bauteil um Achse drehen	<RMT> gedrückt halten
F4	Bauteil um Anzeige drehen	<RMT> gedrückt halten
F5	Schattierung neu berechnen	
F6	Alternative Selektion	Selektieren Sie mehrerer Elemente! Durch klicken der F6 Taste können Sie durch die Selektion springen, und das richtige Element auswählen
F7	Erweiterte Selektion	Selektion- und Fangfunktionen für Bauteile
F8	Automatische Filter Auswahl	Fahren Sie mit dem Mauspfel auf ein Element welches Sie Auswählen möchten und drücken Sie die <F8> Taste. VX zeigt Ihnen alle möglichen Filtereinstellungen
F9	-	-
F10	-	-
F11	Ansicht zurück	
F12	Ansicht wiederholen	