



Übung Monitor im 3D Trainingsbuch Version 8.2
Eingesetzte Software TC 16.2 Pro

Bis zur Übung „Schneiden eines Volumenkörpermodells“ ist mir kein Fehler bekannt.



Nach dem Schneiden des Volumenkörpermodells sind die äußeren Radien verschwunden.



Bei einer Weiterbearbeitung der in TurboCAD mitgelieferten Zeichnung Stand ...08 tritt der Fehler allerdings nicht auf.