

Hilfe



Diese Datei wurde mit einer nicht-binären Methode von einer UNIX Plattform auf eine Windows Plattform übertragen. Um in Pro/ENGINEER aufgerufen werden zu können, muss die Datei das korrekte Format erhalten.

Wenn Sie auf "Weiter" klicken", werden alle erforderlichen Dateien behoben und aufgerufen. Beachten Sie, dass sich dadurch die Aufrufzeiten beträchtlich

verlängern können und temporärer Festplattenspeicher benötigt wird. Wenn die Datei einmal behoben, aufgerufen und gespeichert wurde, muss sie in Zukunft nach dem Aufruf nicht erneut behoben werden.

Das Dienstprogramm dos\_to\_binary kann unabhängig von Pro/ENGINEER an der Befehlseingabeaufforderung ausgeführt werden. Dieses Dienstprogramm kann einzelne Dateien oder alle betroffenen Dateien in einem angegebenen Verzeichnis beheben. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, geben Sie an der Eingabeaufforderung dos\_to\_binary ein.



**HINWEIS:**

Um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden, sollten Pro/ENGINEER Dateien mit einer binären Übertragungsmethode von UNIX nach Windows übertragen werden.

OK