


X und Y Koordinaten anzeigen

Block im Blockeditor öffnen.

Doppelklick auf die Attribut Definition.



Doppelklick auf Vorgabe.



Dann den Hacken bei Z rausnehmen.

