



Zeichnungsmaßstabsliste (In der DWG/DXF gespeichert, darauf greifen die Objekte zurück)
 Optionen -> Zeichnungseinstellungen -> Zeichnungsmaßstabsliste



[Zurücksetzen] Ergänzt und überschreibt die Zeichnungsmaßstabsliste anhand der aktuellen Standard-Maßstabsliste.

Standard-Maßstabsliste (des Systems, unabhängig von allen DWG/DXF)
 Optionen -> Systemoptionen -> Standard-Maßstabsliste.
 Dient als Quelle zum zurücksetzen von Zeichnungsmaßstabsliste.



Das [Zurücksetzen] hier würde die benutzerdefinierten Anpassungen löschen!
 Allg Tip: Für Anpassungen eine umbenannte Kopie der scalelist.xml in benutzerdefiniertem Ort anlegen.

- 1.) Standardmaßstabsliste einrichten, vordefinierte Maßstäbe wie andere vordefinierten Stile: Nie ändern, nur löschen. Sinnvolle Benennung 1:50m 1:200mm um zwei Beispielnamen zu nennen. Wer noch immer mit Skalierung des Layoutplot arbeitet: 1m:500, 1mm:25
- 2.) Eigene Vorlagendateien einrichten, FÜR NEUE DATEIEN geht nach dem anpassen der Standardmaßstabsliste schnell: [Zurücksetzen] - fertig
- 3.) BESTEHENDE DATEIEN anpassen geht nach dem anpassen der Standardmaßstabsliste schnell: [Zurücksetzen] - fertig