


Rundung Teilstrecke / Rundung läuft auf 0 aus Steuerkurve

Meüpunkt soweit anführbar
Rundung Teilstrecke / Rundung soll auf 0 auslaufen

Problemstellung:


Rundung einer Teilstrecke / Rundung soll auf 0 auslaufen



Tipps und Tricks:

Der Weg durch die Menüs:


Vorerst erzeugen einer Steuerkurve, welche die Länge der Rundung definiert




Flächen aktivieren



RMT / variabel machen




Klick auf Kurve




RMT auf Radius


Radius hinzufügen



Radius 3 umstellen von Verhältnis auf Referenz




Erzeugen eines Punktes auf der Kurve der die Lage des Radiusauslaufes definiert




RMT auf Radius


Radius hinzufügen



Radius 4 umstellen von Verhältnis auf Referenz



Erzeugen eines Punktes auf der Kurve der die Lage des Radiusauslaufes definiert



Ändern der Endradien auf 0

