

Schnappschuss

Eingesetzte Komponenten ziehen
Zwei Modellzustände einer Baugruppe sollen in der Zeichnung abgebildet werden

Problemstellung:

Zwei Modellzustände einer Baugruppe sollen in der Zeichnung abgebildet werden

Tipps und Tricks:


Eingesetzte Komponente ziehen



Schnappschuss in Zeichnung verfügbar machen

Der Weg durch die Menüs:

Baugruppe entsprechend Zustand A einstellen (Zylinder in Mitte Platte)



Schnappschuss erzeugen



Schnappschuss speichern



Schnappschuss benennen

Überschreiben des
Vorgabens




RETURN

Name wird hinuntergeschrieben




Schnappschuss in Zeichnung
verfügbar machen



Schließen

Baugruppe entsprechend Zustand B einstellen (Zylinder Rechts - VORNE)



In der Zeichnung:


RMT

Basisansicht einfügen




Klick auf Mitte Ansicht

Ansichtstyp zuweisen




Maßstab zuweisen





Schnappschuss auswählen

Ansichtszustände


- Komponenten in Ansicht explodieren aktivieren
- Schnappschuss auswählen



Ansichtszustand zuweisen



Schließen



Zweite Basisansicht einfügen

