trajpar Zug-KE mit variablem Schitt - Querschnitt gesteuert

Der sich ändernde Querschnitt eines Zug-KE wird über eine Beziehung gesteuert

Problemstellung:

Der sich ändernde Querschnitt eines Zug-KE soll über eine Beziehung gesteuert werden


Tipps und Tricks:


Die Steuerung eines Zug-KE mit trajpar ist nur bei Zug-KE mit variablem Schnitt möglich

Beziehung muss in der Skizze sein

Steuernde Maße sind Skizzenmaße!

sd3 = 100 + (trajpar*500)





KE-ID KE-... KE-Nar


665


664


642

OBEN VORN

STD-KC







"trajpar" bedeutet Trajectory Parameter.

Dieser gibt für Zugelemente im Laufe des Zuges die Lage auf der Kurve an.

Der trajpar enthält einen Wert zwischen 0 (Start) und 1 (Ende)


PTCE H. Pendl Pro/E Tipps und Tricks

Änd. 0: 2007-10-05

1/2

Der Weg durch die Menüs:

sd3 = 100+50*(SIN(trajpar*360*20))



PTCE H. Pendl Pro/E Tipps und Tricks

Änd. 0: 2007-10-05

2/2