

Fehler



Fehler in Definition:

- Mehrere Elemente konnten während der Exemplarerzeugung nicht ersetzt werden.

Diese in die Powercopy oder in die UDF einbeziehen, um dieses Problem zu vermeiden.

GSMMultiExtractConstraint.3 (MultiExtractConstraint) implementiert keine Ersetzung für RIB-MAIN 03

GSMMultiExtractConstraint.4 (MultiExtractConstraint) implementiert keine Ersetzung für RIB-MAIN 03

- Ein oder mehrere Teilelemente der ausgewählten Komponente müssen nach der Exemplarerzeugung weitergeleitet werden.

Linie.1 (Äußerster Punkt.5\Scheitelpunkt.3) wird einen Fehler aufweisen

Linie.1 (Äußerster Punkt.5\Scheitelpunkt.4) wird einen Fehler aufweisen

Begrenzung.2 (Äußerster Punkt.5\Kante.2) wird einen Fehler aufweisen

Ableiten.1 (Äußerster Punkt.6\Teilfläche.7) wird einen Fehler aufweisen

OK