


1. Skizze für Fasenquerschnitt



2. Parallele Ebene (gelb) zur Gehrungsfläche durch P1
3. Schnittkurve erzeugen.
4. Geführter Ausschnitt.

