




# Material auf der Zeichnung auslesen vom Modell

Autor  
sit.com


Druck: 07.11.2006

Material das dem Modell zugefügt worden ist, als Parameter definieren, so dass dieser ausgelesen werden kann auf der Zeichnung:

1. Material dem Modell zuweisen über TeileEditor und Mat.
2. Tools Parameter und einen weiteren Parameter hinzufügen : MATERIAL und die Zeichenkette auswählen, einen Hacken bei Ausweisen setzen



3. Tools Beziehungen die Zeile: Material = Material\_Param ("Condition") hinzufügen



4. Auf die Zeichnung gehen und dort die Notiz hinzufügen: Material = &MATERIAL

Gewicht: 0,566 kg  
Material: 3.4345.71

