



$F_F = ?$ = nicht messbar
 $F_G = ?$ = nicht messbar
 da unzugänglich

$M = ?$ = aber messbar!

Schrittmotor ersetzt Drehspindel
 Drehmoment des Rotors muss
 also gleich groß wie die einer
 menschlichen Hand sein.