

ARE ORTHOGONAL TO PLANT "A"

Koordinatenliste			
Bohrung	X	Y	$\phi$
1.10	40	-985	$\phi 48.3$
1.11	40	985	$\phi 48.3$
1.8	190	-585	M48
1.1	190	585	M48
1.9	220	-1165	$\phi 48.3$
1.12	220	1165	$\phi 48.3$
1.7	1253	-975	M48
1.2	1253	975	M48
1.6	1963	-975	M48
1.3	1963	975	M48
1.5	3026	-585	M48
1.4	3026	585	M48
1.16	3036	-1165	$\phi 48.3$
1.13	3036	1165	$\phi 48.3$
1.15	3216	-985	$\phi 48.3$
1.14	3216	985	$\phi 48.3$
1.26	5068	-620	$\phi 30.5$

**Bohrungstabelle** [X]

Anzeigen: **Koordinatenliste**

Bohrung	X	Y	Ø
1.10	40	-985	Ø48.3
1.11	40	985	Ø48.3
1.8	190	-585	M48
1.1	190	585	M48
1.9	220	-1165	Ø48.3
1.12	220	1165	Ø48.3
1.7	1253	-975	M48
1.2	1253	975	M48
1.6	1963	-975	M48
1.3	1963	975	M48
1.5	3026	-585	M48
1.4	3026	585	M48
1.16	3036	-1165	Ø48.3
1.13	3036	1165	Ø48.3
1.15	3216	-985	Ø48.3
1.14	3216	985	Ø48.3
1.26	5068	-620	Ø30.5

Einstellungen...    OK    Abbrechen    Anwenden    Hilfe

**Spalten Bohrungstabelle**

1	2	Spalte	Überschrift	Breite	Formel/Format	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>		ParentOrigin	Ursprung	25.00				.0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Label	Bohrung	20.00	=<Origin><IF(OR(ISBLANK(Origin),ISBLANK(Index)),"", ".")><Index>			A		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		X	X	20.00				<	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Y	Y	20.00				<	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		PolarRadius	r	20.00				<	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		PolarAngle	\U+0444	20.00				<	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Diameter	%%c	25.00	=<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal if(equal(Ho			<	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Description	Beschreibung	50.00				A		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Standard	Norm	70.00				A		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Origin	Ursprung	20.00	1			.0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Item	Pos	10.00				.0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Index	Index	20.00				.0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		HoleIndex	Bohrungsnum	20.00				.0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Spalten formatieren

(1) Sichtbar in Bohrungstabelle  Kartesisch  Polar

(2) Sperrungsbearbeitung  Ja/Nein

(3) Überschriftausrichtung

(4) Datenausrichtung

(5) Datentyp

(6) Genauigkeit

Breite

(7) Zeilenumbruch  Ja/Nein

OK Abbrechen Anwenden Hilfe

