






Stadienplan der AE-Maßveränderungen in WF4

			
<p>Ursprungsanordnung</p>	<p>Ergänzung 2. Zylinder</p>	<p>Unterdrücken und Zurückholen des 2. Zylinder</p>	<p>Erneutes Unterdrücken und Zurückholen des 2. Zylinder</p>
	<p>Durchmessermaße werden bei KE-Vergrößerung mit geführt, Längenmaße leider nicht.</p>		

