



## Import Darstellungskonfiguration:

Aus den englischen Vorlagen (z.B. AEC Model (Metric Ctb).dwg) kann man sich die Darstellungskonfiguration Screened in die geöffnete Zeichnung importieren. Diese Konfiguration ist weitgehend s/w und ist so gut einzusetzen, um angehängte oder überlagerte x-refs als eine Art Hintergrund einzublenden.



## X-Ref-Override:

In der Host-Zeichnung kann nun die Objektdarstellung der x-ref Zeichnung überschreiben werden. Dazu wird das x-ref markiert und über das Kontextmenü \*Objektdarstellung bearbeiten\* aufgerufen.



Ergebnis:

Das x-ref wird in der host-Datei nun mit der Screened - Darstellungskonfiguration angezeigt.  
Die übrigen Bauteile bleiben davon unberührt.

