







A-A



X
5:1



Gewinde weich
 einsatzgehaertet; angelassen
 $h(540 \text{ HV } 0.5) = 1.2 \pm 0.2$
 $(60 \pm 2) \text{ HRC}$

brueniert

