

## catia v5 - Shortcuts

Befehl		Tastenkombination	Catia Panel	3D Connexion Panel	Umgebung	Tastenkombination
Alles einpassen	Fit All In	Alt+a	Button 2	Fit	Generative Shape Design	Alt+g
<u>Bedingung</u>	Constraint	Alt+b	Button 15	3	Part Design	Alt+p
Kopieren	Copy	Alt+c	Button 13	1		
Eigenschaften	Properties	Alt+e		8		
Verdecken - Anzeigen	Hide/Show	Alt+h		10		
<u>Konstruktions-/Standartelemente</u>	Construction/Standard Element	Alt+k	Button 5	R		
<u>Linie</u>	Line	Alt+l				
Messen zwischen...	Measure Between...	Alt+m	Button 6	F		
Senkrechte Ansicht	Normal View	Alt+n		6		
Objektformat kopieren (Drafting)	Copy Object Format	Alt+o	Button 7	B		
<u>Profil</u>	Profile	Alt+p	Button 8	BK		
<u>Schnelles Trimmen</u>	Quick Trim	Alt+r		9		
Skizze	Sketch	Alt+s	Button 9	Roll+		
Sicherungsverwaltung	Save Management...	Strg+q	Button 4	L		
Trennen... (GSD)	Split	Alt+x				
<u>Umgebung verlassen</u>	Exit workbench	Alt+u	Button 10	Roll-		
Einfügen Spezial...	Paste Special...	Alt+v	Button 3	T		
Wiederholen	Repeat	Alt+w	Button 11	ISO1		
Widerrufen	Undo	Alt+z		5		
Blatthintergrund (Drafting)	Sheet Background	Alt+m	Button 14	2		
Arbeitsansicht (Drafting)	Workings views	Alt+q		7		
<u>Trimmen</u>	Trim	Alt+t		4		
Zusammenfügen (GSD)	Join	Alt+j	Button 12	ISO2		
Auswahl erweitern (Ansicht)	Expand Selection	Alt+y				
Bemaßungen (Drafting)	Dimensions	Alt+b	Button 15			
Verknüpfungen	Links		Button 1	Menu		
Dokumentenwechsel (3D Control Panel)		Strg+Tab		Alt		

**Anmerkung:** Die Tastenkombinationen für die Unterschrichenen Wörter können nur im Skizziermodus konfiguriert werden