Ausgangssituation: 3 Ellipsen



Menü Einfügen > Verbund > Fläche >

M	enü-Manager
•	VERBUNDOPT
	Parallel
	Rotation
	Allgemein
	Skizzenebene
	Projektion
	Schnitt ausw
ļ	Schn skizzieren
	Fertig
	Abbruch

> mit Fertig bestätigen >





> Fertig/Zurück > Fertig (Jetzt geht es automatisch zum 2. Schnitt) >



> Fertig/Zurück > Fertig >

Select an entity to specify an entity loop, surface to specify a contour or sketched curve feature to specify contours.	Wert akzentier
♦ Weiter zum nächsten Schnitt? (J/N):	Ja Nein -

Soll ein dritter Schnitt wie in diesem Fall eingefügt werden, muss in der Statuszeile auf **Ja** geklickt werden, dann geht es weiter wie bei den vorherigen beiden Schnitten:



Wenn kein weiterer Schnitt folgt, dann in der Statuszeile auf Nein klicken >

> Schaltfläche Ok im Fenster Fläche Verbund ... anklicken

Fertig!!!