



Bild1:



Folgendes Problem in meiner Plant 3D Zeichnung.

Dabei geht es um die beiden im Bild 1 gezeigten Armaturen. So sollten diese Armaturen aussehen.

Bild2:



Seit kurzem bekomme ich folgende Fehlermeldung:

**Modellierungsfehler: Fehlende Ganzzahl in Restore-Datei.**

**Modellierungsfehler: Fehlende doppelte Stellenzahl in Restore-Datei.**

Und wie man sieht fehlen bei der Regelarmatur der Armaturkörper und bei der Handarmatur der Handhebel.

Weis jemand Rat?