

Hallo TC Forumfreunde,

Ich habe folgendes Problem. Leider kann ich keine parametrische 3D Teile erstellen die nicht aus Extrusions-, sondern aus Rotationskörper entstehen sollen.  
Ich habe vor eigene parametrische 3D-Symbole zu erstellen.

Wer von Euch kann mir hier die zündende Idee geben sprich weiter helfen?

Ich habe schon im TC 16 Pro Benutzerhandbuch darin rum geblättert, nur bis jetzt habe ich noch keine Antwort gefunden.

Für euer Bemühen möchte ich mich schon jetzt herzlichst bedanken.

Grüße aus dem schönen Ndb.  
Georg

