

Ziel:


Gewindebuchse : nur Rotation

Spindel : Translation mit Regen-Wert und von/bis
Rotation mit Regen-Wert und von/bis


Beide Teile über die Kurve für Gewindesteigung verbinden

Bisheriges vorgehen:


(siehe Bild 1 – 6)





2




3









Ergebnis:

Teile sind vollständig definiert und funktionieren einwandfrei. Nur die Verbindung über das Gewinde fehlt noch.

Verbindung Gewinde :

Jetzt bekomme ich immer eine der beiden unten stehenden Fehlermeldungen

