

Stand: UNIGRAPHICS NX4

HBB Engineering GmbH Salzstraße 9 D-83454 Anger

Telefon +49-8656-98488-0 Telefax +49-8656-98488-88 info@HBB-Engineering.de www.HBB-Engineering.de

Datum: 12.03.2008 [Merkblatt wo isses NX4.doc]

UNIGRAPHICS- Merkblatt "wo iss'es?"

<u>Frage:</u> Welchen Grund kann es haben, wenn in UNIGRAPHICS etwas nicht sichtbar ist? Die Layer-Liste zeigt Elemente, die nicht aufzufinden sind.

Antworten:

- > Der Layer ist abgeschaltet.
- Der Layer ist ansichtenabhängig abgeschaltet. Diese ansichtenabhängige Schaltung hat Vorrang vor der allgemeinen Layerschaltung! (Format > Sichtbar in Ansicht > Auf Global zurücksetzen – Abbruch!)
- Das Element befindet sich im ausgeblendeten Zustand (Blank).
- » "Einpassen" (Fit) wurde noch nicht durchgeführt (z.B. nach dem Einblenden).



- Das Formelement ist unterdrückt (Bearbeiten > Formelement > Unterdrücken aufheben).
- Es wurde lediglich eine *Kugel* gezeichnet, die Drahtdarstellung (*Statisches Drahtmodell*) ist aktiv und die *Silhouetten* sind abgeschaltet (*Voreinstellung > Visualisierung > Darstellung > Kantenanzeige > Silhouetten*).
- ➤ Die Bildschirmebenen (Clipping Planes) schneiden ab (*Voreinstellung > Visualisierung > Perspektive > Abstand der vorderen und hinteren Bildschirmebene*).
- Der Zoomfaktor ist sehr klein (Ansicht > Operation > Zoomen > Maßstab z.B. 0.00001).
- ➤ In Baugruppen ist die Komponente unterdrückt (ANT, Assembly Navigation Tool, Ein-/ Ausblenden).
- In Baugruppen ist die Komponente nicht geladen (leerer Kasten im ANT, Ladeoptionen/Load Options prüfen, wurde das Teil auf Betriebssystem-Ebene umbenannt oder gelöscht?).
- Elemente sind auf der Zeichnungsseite oder ansichtenabhängig erstellt, werden aber auf der Konstruktionsseite (Modeling) gesucht.
- Auf der Zeichnungsseite ist das gesuchte Element außerhalb der Blattgrenzen (gestrichelter Rahmen). Beim "Einpassen" (Fit) werden die Blattgrenzen beachtet, nicht die Elemente selbst.
- Auf der Zeichnungsseite verdeckt ein Bauteil ein darunterliegendes Teil; die verdeckten Kanten sind unsichtbar (*Ansichten-Stil Verdeckte Kanten … unsichtbar*).

- Auf der Zeichnungsseite wird durch die Ansichtenbegrenzung etwas abgeschnitten bzw. verdeckt (Rechtsklick auf dem Ansichtenrahmen > Begrenzung anzeigen ...).
- ➤ Die Elemente gehören zu einer *Skizze (Sketch)* und sind nur beim Bearbeiten der Skizze sichtbar (z.B. Maße, Freiheitsgrade).
- ➤ Die Elemente sind ansichtenabhängig gelöscht (Rechtsklick auf dem Ansichtenrahmen > Ansichtenabhängiges Bearbeiten > Objekte löschen).
- ➤ Die Linienart ist unsichtbar eingestellt (Rechtsklick auf dem Ansichtenrahmen > Ansichtenabhängiges Bearbeiten > ganzes Objekt bearbeiten > Linientyp > Unsichtbar).
- ➤ Die Linienart ist unsinnig eingestellt (*Voreinstellungen > Visualisierung > Linie > Software Abstandsgröße* (Lückenlänge unsinnig groß), war's der Kollege? ;-)
- ➤ Ein echter UNIGRAPHICS-Fehler liegt vor ("Phantom Entity").
- Man sieht nur ein paar Kurven oder Linien, der ganze Rest ist weg --> evtl. sind sehr große Elemente vorhanden (z.B. Linien mit 500 Metern Länge, kommt bei konvertierten Daten (IGES, VDA-FS) gelegentlich vor).

Diese Liste ist sicherlich nicht vollständig und kann selbständig erweitert werden.

>		
>		
>	 	
>		
>		
>		