


Fehlerbeschreibung

Betriebssystem: Windows 2000
Eingesetzte PTC-Software:
Intralink 3.4 Fertigungscode F000
ProE-Wildfire 2.0 Fertigungscode M040

Familiertabellen werden immer wieder verifiziert, ohne Änderung vorgenommen zu haben. Alle Daten kommen aus dem Commonspace und habe den Status „Verifiziert“.


Objektdaten befinden sich im Workspace 7214333, Baugruppe 7214333.asm wird dupliziert in Test_7214333.asm



Wildfire wird in einer gelinkten Sitzung mit dem Workspace 7214333 gestartet.

Modell test_7214333.asm wird aufgerufen.


Die Gruppe Aggregate wird aufgelöst:




Objekte 5817164 u. 5817166 werden markiert und die Funktion „ersetzen“ angewählt. Austausch soll über Variante 5813863_KH30 (Ersetzen durch Familientabelle erfolgen).



Komponenten wurden ersetzt:




Bei Anwahl „Speichern“ erscheint die Meldung:



Diese Komponenten stehen nicht in Zusammenhang mit dem Austausch, warum also verifizieren, sind im Commonspace mit Status „Verifiziert“ vorhanden.

Das Ergebnis im Workspace sind folgendermaßen aus.



Name	An...	Entwicklung...	Workspace-St...	Statusvergleich	Commonspace...	Datei verifiziert	Benennung1	Benennung2
5328770.asm	3	FREIGABE	Geändert				Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5328923_v1.asm	1	PROTOTYP	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5328925_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5328925_v2.asm	1	PROTOTYP	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329314_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329314_v2.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329314_v3.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329419_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329419_v2.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329419_v3.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329419_v4.asm	0	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329419_v5.asm	0	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329843_v1.asm	0	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5329843_v2.asm	0	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5353969.prt	0	FREIGABE	Geändert				Leiste f. Rammprofil	
5353970.prt	0	FREIGABE	Geändert			Nicht veri...	Leiste f. Rammprofil	
5354954.prt	0	FREIGABE	Geändert			Nicht veri...	Leiste f. Rammprofil	
5364174_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5364976_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5365023.prt	0	FREIGABE	Geändert			Nicht veri...	Leiste f. Rammprofil	
5365296_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5365296_v2.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5365733_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5365733_v2.asm	0	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5365948_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366246_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366249_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366249_v2.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366383_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366383_v2.asm	0	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366596_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366768_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366804_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366840_v1.asm	2	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366840_v2.asm	2	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5366965_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5367225_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5367362.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	mit KRONE, fest
5367440.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	ohne KRONE, fest
5367497_v1.asm	1	FREIGABE	Geändert			Mit Erfolg ...	Seitenschutz kpl.	ohne KRONE, fest

Es wurden noch weitere Objekte als geändert gekennzeichnet!!!!!!

Dies ist kein Einzelfall, haben auch Parts (Familiendatenbanken) die ständig als zu verifizieren gekennzeichnet werden, obwohl der Status im Intralink eindeutig „VERIFIZIERT“ ist

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hermann-Josef Dinter
 CAD-Anwender-/Systembetreuung

**Fahrzeugwerk
 Bernard Krone GmbH**
 Mecklenburger Str. 7, D-49757 Werlte
 Postfach 1148, D-49753 Werlte

Telefon +49(0) 5951/209-277
 Telefax +49(0) 5951/209-98277
 E-Mail hermann-josef.dinter@krone.de