


## Textzeilen mit aktuellen Parametern für Zeichnungsblatt – durch Attributverknüpfung aktualisiert

Gem. CATIA-Hilfe [Attributverknüpfungen zu Text hinzufügen.htm](#) und den ergänzenden Hinweisen auf [http://catia.cad.de/index.php/Tipps\\_Tricks/240-daten-aus-3d-in-zeichnung](http://catia.cad.de/index.php/Tipps_Tricks/240-daten-aus-3d-in-zeichnung)

### 1. Doppelklick auf (separaten) Text.




### 2. Sich öffnenden Texteditor zunächst unbeachtet lassen.


### 3. RMT auf die **grüne Umrandung** des Textes > Attributverknüpfung.

### 4. Im Fenster des 3D-Modells den zu verknüpfenden Parameter durch Einfachklick auswählen. Bei der zweiten Attributverknüpfung oder beim Klick auf den Baumzweig Parameter öffnet sich das Attributverknüpfungsfenster mit dem Parameterset.

### 5. Im Attributverknüpfungsfenster den Parameter selektieren > blau gekennzeichnet.



6. Nach **Anwenden** bzw. OK wird der Text durch Wert und Einheit des selektierten Parameters ersetzt.



40mm

7. Attributverknüpfungsfenster und Editor mit OK schließen.