




Problemzone

Linie soll
tangential
an dieser Kurve liegen

- Linie mit „*Bi-Tangent Line*“ erstellt,
- nach Anklicken der Verrundung wird immer nur der Endpunkt gefangen
- Im Auswahlménü RMT erscheint an der betreffenden Kurve nichts