



## Modifying reference dimension is not allowed

Hallo Pro/fis,


Ich hab da mal ein Problem, zu dem ich über die Suche keine Erklärung gefunden habe.  
In der Anlage befindet sich eine hoffentlich verständliche Beschreibung.




Ich erstelle für eine Fläche einen Kreisbogen, der einen Radiuswert und eine Breite über die Mittellinie erhalten soll. Der Radiuswert ist hier noch als schwaches Maß vorhanden.




Wenn ich nun versuche diesen Wert zu ändern, erhalte ich die Meldung „Modifying reference dimension is not allowed“  
Bislang war ich davon ausgegangen, dass von Pro/E vorläufig erzeugte Maße zur Bestimmung einer Geometrie immer geändert werden können.




Um nun den Radiuswert dennoch ändern zu können, habe ich mal das Breitenmaß wieder gelöscht. Nun kann ich den Radiuswert von z.B. von 6 auf 7 ändern.



Da ich ja auch die Breite brauche, habe ich diese wieder bemaßt und ....



.... ich kann die Breite auch anpassen.



Rein Interessenthalber habe ich mal versucht den Radiuswert zu ändern. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen was passiert ist.

Ich hoffe es liegt nicht daran, dass ich nach vier Wochen Urlaub nicht mehr in der Lage bin zu konstruieren.

Kennt jemand dieses Erscheinungsbild und hat eine Erklärung?

Tausend und einen Gruß  
Tom