

Fehler ✕

 Durch 'escape' verursachtes Verlassen von einer Aktionsroutine.

Kante	Definiert
GegenKante	Rcht umkehr
Abstand	0

Biegung

Biegewinkel	46
Prozeß	Gesenkbieger
Radius	3

Form

Länge	1200
<input checked="" type="checkbox"/> LiNachbar	<input type="checkbox"/> ReNachbar
<input type="checkbox"/> L AutoGehrung	<input type="checkbox"/> R AutoGehrung
Lasche links	
Win links	89.999999997
Abst links	-2.929289
Lasch rechts	
Win rechts	45
Abst rechts	-5.101378

Verbindung

<input checked="" type="checkbox"/> Auto links	<input checked="" type="checkbox"/> Auto rechts
Links	EckFreisp
Rechts	EckFreisp
<input type="checkbox"/> AE behalt	<input checked="" type="checkbox"/> Teil prüfen

