





ROBUST | Plastics

Teilename:	
Auftragsnummer:	
Datum:	28.7.2008 9:20 Uhr
Benutzername:	samhaber
Cimatron Dateiname:	23_angusseinsatz_8_nc1
Pfad:	\\Mat-cad-srv-01\CAM\VW_Audi\FNr-4194-Traeger-Bruestung-unten-LL\9108

Detail1:

Detail2:

Stock



P-Komm	Ø	WR	WL	SL	BKS	Zeit	S	F	X max	X min	Y max	Y min	Z min	FAuf	SZst	TZst	W-Name	Nr		
Schruppen	3	1.5	12	12	MODE	00:01:31	24000	1440.	0.311	-19.484	1.907	-45.71	-3.468	0.15		0.3	KF3 SL12	16		
Vorschlichten	3	1.5	12	12	MODE	00:02:48	24000	1296.	-0.345	-19.787	1	-46.001	-3.468	0.1	0.25		KF3 SL12	16		
Schlichten	3	1.5	12	12	MODE	00:06:05	24000	1296.	-0.779	-19.971	0.999	-46.475	-3.541	0.0	0.1		KF3 SL12	16		
RM	1	0.5	4	4	MODE	00:00:25	24000	864.	-1.918	-6.256	-43.5	-46.66	-2.027	0.0	0.04		KF1 SL4	4		